



PU 2637

Versija: 2017-11-22

INSTRUKCIJA ŠUVJU BLĪVĒŠANAI AR BOSTIK PU2637 ZIEMAS APSTĀKĻOS

Elatīgo mastiku BOSTIK PU2637 var izmantot arī ziemas apstākļos. Taču tad ir jāņem vērā, ka mastikas sacietēšana notiek ļoti lēni. Ja temperatūra paaugstinās virs 0°C, tad cietēšanas ātrums paātrinās. Līdz šim momentam šuvju masa nav elastīga, bet drīzāk gan cieta masa.

Lai sasniegtu vēlamos rezultātus, iesakām izmantot firmu pakalpojumus, kuras specializējušās šuvju hermetizēšanā.

Prasības

Pirms darbu uzsākšanas mastikas temperatūrai jābūt ne zemākai par +10°C. Iesakām uzglabāt mastiku apkurināmā telpā istabas temperatūrā.

Blīvēšanas virsmām noteikti jābūt sausām, tīrām un uz tām nedrīkst būt putekļi un ledus.

Ja uz virsmām ir ledus, sniegs vai mitrums, tad virsmas jānožāvē ar karstā gaisa fēnu vai uzsildītu saspīta gaisa plūsmu. Ja rodas papildus jautājumi, lūdzam griezties firmas «Bostik AB» tehniskajā servisā.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +37126622366

gsc@gsc.lv

